

## FICHA DE OBSERVACIONES EN OBRA

Ítem	Fecha	Descripción	Observación	Nivel de Importancia
01	7/01/2018	Mobiliario y Escultura Vaciado Columnas F'c = 210	No se tomaron muestras para los testigos de concreto en todas las columnas	ALTO
02	14/01/2018	Mobiliario y Escultura Curado Columnas F'c = 210	-----	ALTO/MEDIO
03	21/01/2018	Movimiento de tierras Relleno compactado con material propio	-----	MEDIO
04	28/01/2018	Áreas verdes	Las áreas verdes se tuvieron que mantener todo el resto de la obra	BAJO
05	03/01/2018	Encofrado Vigas Concreto F'c= 175	El encofrado era reutilizado	ALTO
06	03/12/2017	Vaciado Vigas Concreto en Vigas F'c =175	-----	ALTO
07	10/12/2017	Vaciado Cimientos Concreto en Zapatas F'c =210	No se tomaron muestras en todas la zapatas	ALTO
08	14/12/2017	Tuberías de regadío curado áreas verdes	-----	ALTO
09	21/12/2017	Instalaciones Sanitarias Sistema de desagüe	-----	ALTO

10	28/12/2017	Instalaciones Sanitarias Colocación de Aparatos Sanitarios	Se manipulaban como mini cargador	ALTO
----	------------	---	-----------------------------------	------